# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

### ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы

#### 1. Технико-экономические показатели разработанной технологии

Расчет технико-экономических показателей производится на сборку и сварку одного изделия.

В таблице 4.1 приводятся нормы времени на выполнение необходимых операций по сборке и сварке изделия.

Пример заполнения таблицы 4.1

Таблица 4.1 – Нормы времени для каждой операции.

Номер п/п	п/п Технологические операции	
1	Сборка продольных стыков обечаек	30
2	Сварка продольных стыков обечаек	50
3	Сборка кольцевых стыков корпуса	32
4	Сварка кольцевых стыков корпуса	80
5	Разметка и вырезка отверстий под штуцера	40
6	Сборка штуцеров с корпусом, крышкой корпуса и распределительной камерой	44
7	Сварка штуцеров с корпусом, крышкой корпуса и распределительной камерой	50
8	Сборка корпуса с опорой	18
9	Сварка корпуса с опорой	26
10	Сборка готового корпуса с распределительной камерой и крышкой днища	20
11	Контрольные операции	48

В соответствии с технологическим процессом сборки и сварки изделия, а также учитывая трудоемкость и нормы времени каждой операции, определяем количество основных рабочих, задействованных в производстве (сборщики, сварщики, контролеры и т.д), а также вспомогательных рабочих (крановщик, стропальщик и т.д.) и специалистов (мастер, инженер). Данные сводим в таблицу 4.2.

Пример заполнения таблицы 4.2.

Таблица 4.2 - Общая численность работающих.

Категории рабочих, профессии	Кол-во, чел.
1. Основные рабочие	
1.1 Сборщик продольных стыков обечаек	1
1.2 Сварщик продольных стыков обечаек	2
1.3 Сборщик кольцевых стыков обечаек	1
1.4 Сварщик кольцевых стыков обечаек	2
1.5 Резчик	1
1.6 Сборщик штуцеров с корпусом, крышкой корпуса и распределительной	1
камерой	
1.7 Сварщик штуцеров с корпусом, крышкой корпуса и распределительной	1
камерой	

1.8 Сборщик корпуса с опорой	1
1.9 Сварщик корпуса с опорой	1
1.10 Сборщик готового корпуса с распределительной камерой и крышкой	1
днища	
1.11 Дефектоскопист	1
1.12 Гидроиспытатель	1
Всего основных рабочих	14
2. Вспомогательные рабочие	
2.1 Крановщик	1
2.2 Ремонтник	1
2.3 Наладчик	1
2.4 Стропальщик	1
Всего вспомогат. рабочих	4
3. Специалисты	
3.1 Мастер	1
3.2 Инженер	1
Всего специалистов	2
Итого	20

Расчет капитальных вложений на оборудование и оснастку ведется на основе технологического процесса сборки и сварки изделия и числа рабочих мест. Наименование оборудования берется из технического процесса; количество — из расчетов; стоимость единицы оборудования включает рыночную стоимость + затраты на транспорт и монтаж (от 5 до 20 % от стоимости).

Мощность оборудования определяется по техническому паспорту. Данные сводятся в таблицу 4.3, 4.4 .

Пример заполнения таблиц 4.3, 4.4.

Таблица 4.3 – Капитальные вложения в оборудование.

Наименование	Количество , шт	Стоимость тыс.руб./шт	Общая стоимость, тыс. руб.	Общая мощность, кВт
1. Технологическое оборудование:				
1.1 Роликовый стенд HGZT-60	3	500	1500	90
1.2 Сварочный центр ESAB 300S с	2	1500	3000	120
установленной сварочной головкой				
ESAB A6				
1.4 Полуавтомат сварочный LORCH	3	400	1200	8
MicorMIG 500				
1.5 Выпрямитель LAF 1001	5	700	3500	250
1.6 Сварочный трактор ESAB	3	1000	3000	-
MASTERTRAC A6TF Twin				
1.7 Рельсовая тележка ESAB 4WD	2	300	600	10
1.8 Горелка газовая ПП10026	5	1	5	-
1.9 Резак РЗПГ-1	3	1,5	4,5	-
Итого	26		12809,5	478
2 Энергетическое оборудование:			38	25
Итого:			38	25
3 Транспортное оборудование:				
3.1 Мостовой кран	1	500	500	35
Итого:	1		500	35
4 Контрольно-измерительное				

оборудование:				
4.1 Цифровой термометр ХА/ЦТТ/600	3	1,5	4,5	
4.2 Универсальный набор сварщика				
УШС-3	4	25	100	
4.3 Дефектоскоп ультразвуковой УД2В-				
П46	1	200	200	1,2
4.4 Твердомер ТЭМП-3				
4.5 Стилоскоп СЛП-4	1	30	30	
4.6 Переносной рентгенографический	1	265	265	1,2
комплекс "SXR-150"	1	700	700	1,2
Итого:	11		1299,5	3,6
Всего:	38		14647	516,6

Таблица 4.4 – Структура капитальных вложений в оборудование.

Наименование	Стоимость,	Процент к
	тыс.руб.	итогу, %
1.Технологическое оборудование	12809,5	87,4
2. Энергетическое оборудование	38	0,26
3. Подъемно-транспортное	500	3,4
4. Контрольно- измерительное	1299,5	8,86
5. Производственный и хозяйственный инвентарь	12,5	0,08
Итого:	14659.5	100

#### 2. Расчет себестоимости изделия

Себестоимость включает в себя основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие, заработную плату, общепроизводственные расходы (ОПР), общехозяйственные расходы (ОХР), коммерческие расходы (КР).

Стоимость полуфабрикатов и комплектующих определяется исходя из потребности в них на изделие и цену за единицу.

Стоимость основных материалов определяется по формуле:

$$3_{oM} = H_{pacx} \cdot \mathcal{U}_{oM} \cdot \kappa_{m3} \tag{1}$$

где  $H_{pacx}$  — норма расхода основных материалов на изделие, [т.];

 $U_{o_{M}}$  – цена на основные материалы, [тыс. руб./т.];

 $\kappa_{m_3}$  — коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, принимается 1,08.

Результаты заносим в таблицу 4.5, 4.6.

Пример заполнения таблицы 4.5.

Таблица 4.5 – Стоимость основных материалов.

Наименование	Норма расхода, т./шт.	Цена, тыс. руб. за 1 т	Стоимость, тыс. руб.
1. Обечайка корпуса	3,0		135

2. Обечайка	2,0		90
распределительной			
камеры		45	
3. Обечайка	1,5		67,5
крышки корпуса			
2. Днище	2,0		90
3. Опора	0,25	20	5
Всего			387,5

Пример заполнения таблицы 4.6.

Таблица 4.6 – Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий.

•	<b>2</b> 1 1	2	
Наименование,	Потребности на	Цена с учётом	
марка материала	изделие, шт.	транс-загот.	Стоимость, тыс. руб.
		расходов, тыс. руб. за	
		единицу	
Штуцера	6	50	300
Фланцы	5	45	225
Всего			525

Стоимость сварочных материалов определяется по формуле:

$$3_{cs.m} = M_{HM} \cdot \kappa_{pac} \cdot \mathcal{U}_{csM} \cdot \kappa_{m3}, \qquad (2)$$

где  $M_{HM}$  — масса наплавляемого металла, [т.];

 $\kappa_{pac}$  – коэффициент расхода сварочного металла;

 $L_{CBM}$  — цена сварочного материала, [руб./ед. изм.].

Результаты расчетов приводятся в таблице 4.7.

Пример заполнения таблицы 4.7.

Таблица 4.7 – Стоимость сварочных материалов

Номер п/п	Наименование	Расход на изделие, кг (л)	Стоимость за кг (л), тыс. руб	Стоимость на ед. изделия, тыс. руб
1	Св-08Г2С ∅1,2, кг	5	0,2	1
2	Св-08Г2С ∅1,6, кг	20	0,22	4,4
3	Св-08ГА ∅4, кг	45	0,19	8,55
4	$C$ в- $08\Gamma$ А $\varnothing 3$ , кг	180	0,18	32.4
5	Флюс АН-47, кг	45	0,22	9,9
6	Смесь Ar 82% + CO <sub>2</sub> 18%, л	120	0,09	10,8
	Общее		67,05	
	С учетом транспортно-заготовительн		72,4	

#### 3. Расчет затрат на электроэнергию

Электроэнергия расходуется: на технологические цели; силовую энергию для привода рабочих машин; осветительную.

#### 1. Технологическая энергия:

$$3_{9.mex.} = IUt_o / 1000$$
 (3)

где  $3_{3.mex}$  — затраты на технологическую энергию, кBт $\times$ час;

I – сварочный ток, A;

U – сварочное напряжение, В;

 $t_{o-}$  основное время сварки, ч/шт.

#### 2. Силовая энергия

$$3_{cun} = N_{ycm} \cdot F_{oo} \cdot \kappa_{mou} \cdot \kappa_{op} \tag{4}$$

где  $N_{ycm}$  — установленная мощность оборудования;

 $F_{o \delta}$  – время работы оборудования, ч;

 $K_{_{\!\!M\!o\!u\!u\!u\!}}$  — коэффициент использования электродвигателя по мощности (0,8-0,9);

 $K_{sp}$  — коэффициент использования электродвигателя по времени (0,8-0,9).

#### 3. Осветительная энергия:

$$3_{_{9.ocs}} = H_{_{9.ocs}} \times P_{_{o6uq}} \times F_{_{ocs}} \times K_{_{9}}, \tag{5}$$

где  $H_{3,ocs}$  — норма расхода электроэнергии на 1 м $^2$  освещаемой площади;

 $P_{oбш}$  — общая площадь участка, м<sup>2</sup>;

 $F_{\scriptscriptstyle oce}$  — продолжительность осветительного периода, ч;

 $K_{_{9}}$  – коэффициент, учитывающий дежурное освещение (1,05).

#### 4. Расход пара на отопление и вентиляцию:

$$3_{napa} = \frac{\left(H_{napa} \times T_{omon} \times V_{30}\right)}{10^6},\tag{6}$$

где  $H_{napa}$  – удельный расход пара на 1 м<sup>3</sup> здания, ккал;

 $T_{\mathit{omon}}$  — продолжительность отопления, ч;

 $V_{30}$  – объем здания, м<sup>3</sup>.

Сжатый воздух используется при обдувке станков, в пневмоцилиндрах, приспособлениях и инструментах.

На производственные нужды вода рассчитывается исходя из нормы расхода на один час работы оборудования и время его использования, а также на проведение гидроиспытаний.

Расход воды на санитарно-бытовые и хозяйственные цели рассчитывается как 25 л на одного рабочего и 40 л горячей воды на каждого пользующегося душем в смену (количество смен рассчитывается исходя из номы времени на изготовление изделия).

Результаты по стоимости энергоресурсов заносятся в таблицу 4.8.

Таблица 4.8 – Стоимость энергоресурсов.

Виды энергии	Расход на единицу изделия	Цена за единицу измерения, руб	Стоимость, тыс.руб
Электроэнергия, кВт×час:			
технологическая			
силовая			
осветительная			
Пар, Гкал			
Вода, м <sup>3</sup> :			
на технологические цели			
холодная			
горячая			
Сжатый воздух, м <sup>3</sup>			
Итого			

#### 4. Оплата труда и отчисления на социальные нужды

Определим тарифную заработную плату рабочих-сдельщиков по формуле:

$$3\Pi_{map.c\partial} = C_{c\partial} \cdot t \tag{7}$$

где  $3\Pi_{map.cd.}$  — тарифная заработная плата рабочих-сдельщиков, [тыс. руб.];  $C_{cd}$  — средняя часовая тарифная ставка рабочих-сдельщиков, [руб./ч]; t — норма времени на изделие, [ч].

Среднемесячная заработная плата пересчитывается исходя из нормы времени на изделие и количество рабочих часов в месяц.

Все полученные результаты сводятся в таблицу 4.9, 4.10.

Таблица 4.9 – Оплата труда рабочих.

		1 2 , ,	1			
Категории	Кол-	Тариф.	Пр	емии	Общий	Средне
рабочих	во,	3Π,	-		фонд на	месячная
	чел.	тыс.руб	%	тыс. руб.	изделие,	3П, тыс.
				1,7	тыс.руб.	руб.
1. Основные						
рабочие						
2. Вспомогательные						

рабочие			
Итого			

Таблица 4.10 – Оплата труда РСС.

Должность	Кол-во,	Тариф.	Премии		Общий фонд	Средне
	чел.	3∏, тыс.	%	тыс. руб.	на изделие	месячная ЗП, тыс.
		руб.	, 0	ibio. pyo.		руб.
Всего						

#### В таблице 4.11 приводятся отчисления на социальные нужды.

Таблица 4.11 – Отчисления на социальные нужды.

,		,	
Категории	Общий фонд ЗП	Процент отчисления на	Сумма отчислений на
рабочих	на изделие, тыс.	социальные нужды, %	социальные нужды на изделие,
	руб.		тыс. руб.
Рабочие:			
Основные			
Вспомогательные			
PCC			
Всего			

Величина ОПР определяется по смете (таблице 4.12).

Таблица 4.12 – Амортизационные отчисления основных фондов.

Наименование основных фондов	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Норма амортизации, %	Годовые амортизационные отчисления, тыс.руб.
1 Технологическое оборудование и оснастка		10	
2 Транспортное оборудование		10	
3 Энергетическое оборудование		10	
4 Контрольно-измерительное оборудование и приборы		7	
5 Производственный и хозяйственный инвентарь		7	
Итого А <sub>год</sub>			

Амортизационные отчисления на одно изделие рассчитываются по формуле:

$$A_{\mu_{3}} = (A_{ron} \cdot t) / 1972,$$
 (8)

где t – норма времени на одно изделие, ч; 1972 – количество рабочих часов в году.

Таблица 4.13 – Смета расходов на ОПР.

Статьи затрат	Сумма затрат на изделие, тыс.руб.
1 Электроэнергия (кроме технологической)	
2 Пар	
3 Сжатый воздух	
4 Вода	
5 Амортизации основных фондов	
Всего	

В таблице 4.14 представлен расчет себестоимости одного изделия.

Таблица 4.14 – Себестоимость изделия.

Наименование затрат	Сумма затрат на изделие, тыс.руб.
1 Основные материалы	
2 Полуфабрикаты и комплектующие	
3 Сварочные материалы	
4 Технологическая энергия	
5 Заработная плата рабочих и РСС	
6 Отчисления на социальные нужды	
7 ОПР	
Итого цеховая себестоимость	

По результатам расчетов строится круговая диаграмма, показывающая состав затрат, входящих в себестоимость сборки и сварки изделия.




Рисунок – Смета затрат, входящих в себестоимость изделия.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

## 5. Расчет экономической эффективности разработанного технологического процесса сборки и сварки

Экономическая эффективность новой разработанной технологии определяется на основе технологической себестоимости, которая включает изменяющиеся по сравнению с базовой технологией затраты.

$$S_{mex} = 3_{cM} + 3_{3H} + 3_{3n} + 3_{A} \tag{9}$$

где  $3_{cm}$  – затраты на сварочные материалы;

 $3_{\scriptscriptstyle \mathfrak{H}}$  – затраты на энергоресурсы;

 $3_{3n}$  – затраты на заработную плату с отчислениями на социальные нужды;

 $3_A$  – затраты на амортизацию оборудования;

Результаты сводятся в таблицу.

Таблица — Сравнение технологической эффективности разработанной и базовой технологий.

Затраты	Разработанная	Базовая технология
	технология	
Сварочные материалы,		
тыс.руб.		
Энергоресурсы,		
тыс.руб.		
Заработная плата с		
отчислениями на		
социальные нужды,		
тыс.руб.		
На амортизацию		
оборудования, тыс.руб.		
Абсолютное снижение		
(повышение)		
себестоимости,		
тыс.руб.		
Относительное		
снижение (повышение)		
себестоимости, %		

#### Пример оформления плаката «Технико-экономические показатели»

